

Kapesní digitální teploměry.

Návod k obsluze DM-9203

Funkce:

ON / OFF (zapnutí / vypnutí)

HOLD / TEST (zastavení naměřené hodnoty na displeji / měření)

°F / °C (přepínání mezi °C a °F)

MIN / MAX (měření maximální a minimální hodnoty teploty)

Funkce automatického vypnutí po uplynutí 1 h.

Specifikace:

Měřicí rozsah: -50 °C až +150 °C

Rozlišení: 0,1° až -19,9° až +199,9°, v jiném případě 1°

Přesnost: ±1 °C v rozsahu -30 °C až +150 °C

Teplotní koeficient pro plastový kryt: - 10 °C až + 50 °C

Baterie: 1,5 V LR44

Příprava k měření:

- Opatrně vyjměte měřidlo z blistru.
- Otevřete kryt baterie, vložte baterii a zavřete kryt.
- Sejměte plastovou příložku na měřicí sondu.
- Teploměr je připraven k použití.

Když se na displeji objeví symbol vybité baterie ihned vyměňte starou baterii na novou.

Upozornění

Aby jste získali nejlepší výsledek měření, měřicí sonda musí být min. 10 mm ponořená do látky, kterou měříte.

Pokud měřidlo nebudete používat delší dobu vyjměte z něj baterii.

Měřidlo nesmíte vkládat do pece, trouby nebo mikrovlnek.