

Kieszonkowe termometry cyfrowe.

Instrukcja obsługi DM-9203

Funkcje:

ON/OFF (włączenie/wyłączenie)

HOLD/TEST (zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu/pomiar)

°F/°C (zmiana pomiędzy °C a °F)

MIN/MAX (pomiar wartości temperatury minimalnej i maksymalnej)

Funkcja automatycznego wyłączenia po czasie 1h

Specyfikacje:

Zakres pomiarowy: -50°C do +150°C

Rozdzielczość: 0.1° od -19.9° do +199.9°, w innym przypadku 1°

Dokładność: ±1°C w zakresie od -30°C do +150°C

Współczynnik temperaturowy dla plastikowej obudowy: -10°C do 50°C

Bateria: 1.5V LR44

Przygotowanie do pomiarów

- Ostrożnie wyjmij miernik z blistra
 - Otwórz pokrywę baterii, zainstaluj baterię i zamknij pokrywę
 - Zdejmij plastikową nakładkę na sondę pomiarową
- Termometr jest gotowy do użycia

Wymieniaj baterię na nową, gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się symbol rozładowania baterii

Uwagi

Aby uzyskać najlepszy wynik pomiaru, sonda pomiarowa powinna być wetknięta na minimum 10mm w substancję, której temperaturę mierzysz

Usuń baterię z miernika w przypadku, gdy miernik nie będzie używany przez długi okres czasu

Zabrania się wkładania miernika do pieców, piekarników czy kuchenek mikrofalowych