

Digitális zsebhőmérő.

Használati útmutató DM-9203

Funkciók:

ON/OFF (bekapcsolás / kikapcsolás)
HOLD/TEST (az érték rögzítése a kijelzőn/mérés)
°F/°C (váltás a °C és a °F skála között)
MIN/ MAX (minimális és maximális hőmérsékletérték mérése)
Automatikus kikapcsolási funkció 1 óra eltelte után.

Műszaki paraméterek:

Méréshatár tartomány: -50°C-tól +150°C-ig
Felbontás: 0.1° -19.9°-tól +199.9°-ig, egyéb esetben 1°
Pontosság: ±1°C a -30°C-tól a+150°C-ig tartó mérés határ tartományban

Műanyag burkolat - hőmérsékleti tényező : -10°C-tól 50°C-ig
Elem: 1.5V LR44

Előkészületek a méréshez

- Óvatosan vegye ki a mérőműszert a csomagolásból.
 - Nyissa fel az elemtartófedelelet, rakja be az elemet, zárja vissza az elemtartófedelelet.
 - Vegye le a mérőszonda műanyag védőrésszét.
- A hőmérő készen áll a munkaüzemre.

Cserélje le az elemet, amikor a kijelzőn megjelenik az elhasznált elem szimbólum.

Megjegyzések

Ahhoz, hogy elérje a legjobb mérési eredményt, be kell tenni a mérőszondát minimum 10mm-re abba az anyagba, amelynek hőmérsékletét szeretné megmérni.
Vegye ki a mérőműszerből az elemet, amikor hosszabb ideig nem használja!
Tilos betenni mérőműszert kazánba, sütőbe, vagy mikrohullámú sütőbe.